

Андапта

ЖЭО-2 жабдықтарының жай-күйін және станцияның жұмыс режимдерін талдау негізінде жылумен қамтамасыз етудің тиімділігі мен сенімділігін арттыру, сондай-ақ ЖЭО-2-нің аймақтың қоршаған ортаға әсерін азайту үшін қайта құру қажеттілігі туралы қорытынды жасалады. ЖЭО-2 қайта құру үшін БГҚ және ГТҚ қондырмаларының жылу схемаларына талдау. Қалдық жылу қазандығы бар аралас электр станциялары мен газ турбиналық қондырғыларының есептеу үлгілері жасалды, қайта құрылған ЖЭО-2 схемасына термодинамикалық және техникалық-экономикалық баға берілді.